ਦਫਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ-ਕਮ-ਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਪੰਜਾਬ।

ਈ-ਬਲਾਕ, ਪੰਜਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ, ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਫੇਜ਼-8, ਸ.ਅ.ਸ ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ)।

ਵੱਲ,

ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ (ਸੈ.ਸਿ.),
(ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ)

ਮੀਮੋ ਨੰ:Samagra/Smartschool/208123/ 315699

ਮਿਤੀ: 14/09/2021

ਵਿਸ਼ਾ: ਅਮਲਗਾਮੇਟਿਡ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਸ਼ੀ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਬੰਧੀ।

1.0 ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

2.0 ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਰੰਭੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 70% ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਫੀਲਡ ਵਿਜ਼ਿਟ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ smart school stage-2 parameters ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਦਿੱਖ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਿਆਦਾਤਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ Staffroom ਦੀ ਦਿੱਖ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਟਾਫਰੂਮ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫਰੂਮ ਦੇ ਫਰਸ਼ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਖਰਾਬ ਹਨ ਜਾਂ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਤੇ ਟੁੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ staffroom ਦਾ ਫਰਨੀਚਰ ਕੁਰਸੀਆਂ-ਮੇਜ਼ ਟੁੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਮੁੱਖੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਖਰਾਬ ਜਾਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਫਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਟਾਈਲਜ਼ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਲਗਣਗੇ ਅਤੇ ਫਰਸ਼ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

3.0 ਉਪਰੋਕਤ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਸਕੂਲ ਮੁੱਖੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਆਪ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਹਾਈ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫਰੂਮ ਦੀ Flooring ਅਤੇ ਫਰਨੀਚਰ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਵਾਉਣ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਕੂਲ ਮੁੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਅਮਲਗਾਮੇਟਿਡ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਸ਼ੀ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈਆਂ ਮੱਦਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ (ਸਕੂਲ ਵਾਇਜ਼ ਵੇਰਵਾ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਹੈ):

Sr. No.	District	No. of schools	Flooring required Area in sq ft	Amount For flooring @Rs. 40 per sqft	No. of chairs needed repair	Amount for chair repair @Rs. 100 per chair	Repair of table needed	Amount for table repair @Rs. 1000 per table	No. of almirah needed repair	Amount for almirah @Rs. 1000 per almirah	Total amount in lacs	Amalgamated available in schools in lac
1	AMRITSAR	10	4097	1.6388	149	0.149	6	0.06	78	0.78	2.6278	49.231
2	BARNALA	7	3000	1.2	92	0.092	6	0.06	33	0.33	1.682	53.695
3	BATHINDA	12	4682	1.8728	128	0.128	8	0.08	49	0.49	2.5708	62.407
4	FARIDKOT	4	2700	1.08	45	0.045	2	0.02	45	0.45	1.595	20.611
5	FATEHGARH SAHIB	6	1600	0.64	84	0.084	3	0.03	47	0.47	1.224	50.316
6	FAZILKA	8	3470	1.388	120	0.12	6	0.06	37	0.37	1.938	43.510
7	FEROZEPUR	10	6284	2.5136	217	0.217	8	0.08	52	0.52	3.3306	81.587
8	GURDASPUR	5	3324	1.3296	80	0.08	4	0.04	32	0.32	1.7696	34.781
9	HOSHIARPUR	23	9033	3.6132	241	0.241	15	0.15	80	0.8	4.8042	150.575
10	JALANDHAR	41	15536	6.2144	408	0.408	21	0.21	216	2.16	8.9924	393.701
11	LUDHIANA	25	8793	3.5172	331	0.331	17	0.17	129	1.29	5.3082	274.964
12	MANSA	6	2355	0.942	80	0.08	5	0.05	20	0.2	1.272	56.697
13	MOGA	5	1475	0.59	36	0.036	3	0.03	12	0.12	0.776	23.972
14	MUKTSAR	10	3110	1.244	75	0.075	5	0.05	35	0.35	1.719	51.349
15	PATHANKOT	3	2150	0.86	50	0.05	2	0.02	18	0.18	1.11	36.921

Scanned with CamScanner

Sr. No.	District	No. of schools	Flooring required Area in sq ft	Amount for flooring @Rs. 40 per sqft	No. of chairs needed repair	Amount for chair repair @Rs. 100 per chair	Repair of table needed	Amount for table repair @Rs. 1000 per table	No. of almirah needed repair	Amount for almirah @Rs. 1000 per almirah	Total amount in lacs	Amalgamated available in schools in lac
16	PATIALA	11	4735	1.894	185	0.185	10	0.1	52	0.52	2.699	56.360
17	ROOPNAGAR	11	7400	2.96	98	0.098	9	0.09	44	0.44	3.588	114.675
18	SANGRUR	11	4738	1.8952	117	0.117	6	0.06	41	0.41	2.4822	56.255
19	SAS NAGAR	4	220	0.088	10	0.01	2	0.02	20	0.2	0.318	18.065
20	SBS NAGAR	3	750	0.3	35	0.035	2	0.02	12	0.12	0.475	18.690
21	TARN TARAN	4	4459	1.7836	105	0.105	4	0.04	44	0.44	2.3686	30.241
	Grand Total	220	93911	37.5644	2686	2.686	144	1.44	1096	10.96	52.6504	1677.605

4.0 ਸਟਾਫਰੂਮ ਦੇ ਫਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਲਈ ਟਾਇਲਾਂ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

4.1 ਟਾਇਲਾਂ ਲਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਤ ਅਤੇ ਲਾਲ ਰੋੜੀ / ਗਟਕਾ ਪਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਮਤਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।

4.2 ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਏ ਹੋਏ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਟਾਇਲਾਂ ਲਗਵਾਉਣੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਫਰਸ਼ ਉੱਪਰ ਟੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਵਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਰੇਤੂ ਪਾ ਕੇ ਮਸਾਲਾ ਵਿਛਾਇਆ ਜਾਵੇ।।

4.3 ਜੇਕਰ ਫਰਸ਼ ਮਿੱਟੀ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਟਾਇਲ ਲਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਇੱਟਾ ਵਾਲੀ ਰੋੜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਇੱਟਾ ਦੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

4.4 ਟਾਇਲ ਵਿਟਰੀਫਾਇਡ ਐਂਟੀਸਕਿਡ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਟੀ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ,

4.5 ਟਾਇਲ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ 2'*2' ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

4.6 ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕਰਟਿੰਗ 4" ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਵਾਈ ਜਾਵੇ।

5.0 ਉੱਪਰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।

ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਪੰਜਾਬ

ਪਿੱਠ ਅੰਕਣ ਨੰ: Samagra/Smartschool/208123/ ਮਿਤੀ:

ਉਤਾਰਾ

1) ਪੀ.ਏ. ਟੂ ਸਕੱਤਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ

2) ਸੰਬੰਧਤ ਡੀ.ਐਸ.ਐਮ.

3) ਸੰਬੰਧਤ ਸਕੂਲ ਮੁੱਖੀ

ਸਹੀ/-

ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਪੰਜਾਬ

[illegible] 2024315121 ਮਿਤੀ 14.09.24

[illegible]

14/09/2021

[illegible]

Scanned with CamScanner